

до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Від «18» 09 2025 року

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутня ізохетичне покриття внаслідок загрозливого
- 2) —
- 3) —

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Газопровід Ø40-51; Ø25-6; Ø ---; Ø ---; Ø ---, Газовий стояк Ø25-6, газовий кран Ø25-6; Ø20-18; Ø ---, --- Муфтові з'єднання Ø25-6; Ø ---; Ø ---, Футляр газовий -18.

Несоблюдение требований законодательства

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 104: 4-07-14; 4-07-16.

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

який виконав обстеження

(дата)

КВ5 Бетнарська Н.М. (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)