

(пункт 6 розділу III)

систем газопостачання у багатоквартирному будинку

(місце складання)

слюсар АЕС Слободенюк М.І.

(за наявності))

м.Шепетівка вул. ~~(проб.)~~ Степана Бандери № 59а

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: 1

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Футляр газовый 24.

Необходимые зарубежные средства изобретения

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця 104; 4-07-14; 4-07-16.

підключення газового обладнання.

який виконав обстеження

(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Самолет Орленко Евграфовича в 15 часов

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),

підпис замовника)
Мельник В'ячеслав В. КІУ